

## ОБГРУНТУВАННЯ

*Техніко-економічне обґрунтування,  
зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі із  
підтверджуючими документами.*

2.1. З метою забезпечення безперебійної роботи камер телевізійної системи спостереження за лісовими масивами філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України», надлісництв та лісництв, що координуються філією виникла потреба проведення весняного технічного обслуговування телевізійної системи спостереження 12-х камер та демонтаж несправної ТСС ВПК 1200М і встановлення нової ТСС ВПК 2000, усього 13 послуг.

2.2. Очікувана вартість предмета закупівлі **Послуги з весняного технічного обслуговування телевізійної системи спостереження і демонтаж несправної ТСС ВПК 1200М та встановлення нової ТСС ВПК 2000**(за кодом ДК 021:2015: 50340000-0 **Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання**) становить **178400 грн. 00 коп.** (сто сімдесят вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.) без ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 № 1950.

2.3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався з використанням інформації, отриманої шляхом надання пропозицій від безпосередніх надавачів послуг, які мають відповідні ліцензії та дозволи, а саме: ПП «АРМІКТЕЧ», ПП «ВПК-ТЕХ», ТОВ «АПРІКОТ»:

№ за/п	Найменування послуг	Цінова пропозиція, грн.		
		ПП «АРМІКТЕЧ»	ПП «ВПК-ТЕХ»	ТОВ «АПРІКОТ»
1.	Весняне технічне обслуговування ТСС	12800.00	12900.00	12950.00
	Кількість ТСС	12	12	12
	Разом:	153600.00	154800,00	155400,00
2,	Демонтаж ТСС ВПК 1200М та встановлення нової ТСС ВПК 2000	24800.00	25200.00	25400,00
	Кількість ТСС	1	1	1
	Разом:	24800,00	25200,00	25400,00
	УСЬОГО:	178400,00	180000,00	181800,00

2.4. Вартість пропозиції розрахована з урахуванням необхідного обсягу надання Послуг та із урахуванням мінімальної запропонованої вартості одним ізучасників:

**Обсяг закупівлі: Усього за Послуги по ТСС (без ПДВ):**

**153600.00 грн.+24800.00 грн.= 178400.00 грн., в тому числі:**

- Весняне технічне обслуговування телевізійних систем спостереження–12 штук;

- мінімальна цінова пропозиція (без ПДВ) -12800 грн./шт.:

12800.00 грн. x 12 шт. = 153600,00 грн.

- Демонтаж несправної ТСС ВПК 1200М та встановлення нової ТСС ВПК 2000 – 1 штука;

- мінімальна цінова пропозиція (без ПДВ) – 24800 грн./шт.:

24800.00 грн. x 1 шт. = 24800.00 грн.

Додатки:

- 1) Комерційна пропозиція ПП «АРМІКТЕЧ»
- 2) Комерційна пропозиція ПП «ВПК-ТЕХ»
- 3) Комерційна пропозиція ТОВ «АПРІКОТ»

### **Найменування предмета закупівлі:**

**Послуги з весняного технічного обслуговування телевізійної системи спостереження та щогл і демонтаж несправної ТСС та встановлення нової ТСС ВПК 2000(код ДК 021:2015: 50340000-0  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання)**

3.1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі:

3.1.1. Послуги з весняного технічного обслуговування телевізійної системи спостереження:

- Перевірити працездатність камери в цілому, по зображенню на екрані монітора, при виявленні дефектів зображення, вжити заходи щодо їх усунення;
- Перевірка якості зображення;
- Перевірка працездатності поворотного пристрою, при виявленні пошкодження, вжити заходи щодо їх усунення;
- Виявлення, усунення несправностей та оновлення програмного забезпечення;
- Перевірка працездатності ТСС після проведення ПТО складових частин та виконати налагоджувальні роботи;
- Технічне консультування працівників Замовника, які виконують спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фондифілії «Східний лісовий офіс».

### **Місцезнаходження та перелік телевізійних систем спостереження, яким необхідно провести весняне ТО**

№ за/п	Лісництво	Адрес контори лісництва, район	Квартал, виділ	Модель обладнання	Висота щогли
1	Великоолександрівське	с.Васильківка, Синельниковський район	кв. 1, в. 1	ВПК-1500	30
2.	Великоолександрівське	с.Великоолександрівка, Синельниківський район	кв. 21, в. 4	ВПК-1600	36
3.	Котовське	с.Котовка, Самарівський район	кв. 11, в. 13	ВПК-1600	48
4.	Кочерезьке	с.Булахівка, Павлоградський район	Конторалісництва	ВПК-2000	48
5.	Курилівське	с.Курилівка, Кам'янський район	кв.16, в. 17	ВПК-2000П	40
6.	Миколаївське	с.Миколаївка, Кам'янський район	кв. 20, в. 4	ВПК-2000П	48
7.	Новомосковське	с.Піщанка, Самарівський район	кв. 51, в.15	ВПК-1600	48
8.	Обухівське	с.Обухівка, Дніпровського району	Конторалісництва	ВПК-2000П	48
9.	Павлоградське	с.Богданівка, Павлоградський район	будинок лісника	ВПК-2000	48

10.	Павлоградське	м.Павлоград, Павлоградський район	Контора кв.87,в.1	ВПК-1600	48
11.	Паньківське	с.Куліші, Дніпровський район	кв. 55, в. 2	ВПК-2000П	48
12.	Шульгівське	с.Шульгівка, Дніпровського р-на	кв. 11, в. 19	ВПК-1800	48

3.1.2. Послуги із демонтажу несправної ТСС ВПК 1200М та встановлення нової ТСС ВПК 2000:

- Демонтаж ТСС ВПК 1200М;
- Встановлення ТСС ВПК 2000;
- Налаштування параметрів для встановлення у вказаних координатах.

***Місцезнаходження телевізійної системи спостереження, що підлягає демонтажу і встановлення нової***

№ за/п	Лісництво	Адрес контори лісництва, район	Квартал, виділ	Модель обладнання	Висота щогли
1.	Царичанське	с.Могилів, Дніпровськогорайону	кв. 42, в. 22	ВПК-1200М на ВПК 2000	48

Забезпечити заходи щодо безпеки для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді, відповідно до «Протоколу № 17 засідання виїзної розширеної колегії Державного агентства лісових ресурсів України».

Термін надання послуг: березень – квітень 2026 року.

3.2. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати підписаний та заповнений пункт 3.1.розділу 3 до тендерної документації.У випадку, якщо Учасником буде зазначено назву Послуги або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», «не менше», «не більше» тендерна пропозиція такого Учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

3.3. Ми, \_\_\_\_\_ (назва Учасника), зобов'язуємося надати послуги у відповідності до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (надання Послуг), які наведені у тендерної документації.

3.4. Учасник гарантує якісне надання Послуг та використання якісних матеріалів при виконанні необхідних робіт.

3.4.1.Якість Послуги повинна відповідати вимогам відповідних діючих стандартів та нормативних документів, зокрема ДСТУ, ТУ тощо, що зазвичай ставляться до даного виду Послуг, а також нормативним вимогам із захисту довкілля.

3.4.2.Надавач Послуг зобов'язується виправити недоліки протягом 5 (п'яти) робочих днів, у разі неякісного надання Послуги, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.

3.4.3. На Послуги надається гарантія Виконавця не менше ніж на 6 (шість) місяців з моменту надання та прийняття Послуг Замовником.

3.4.4. Приймання виконання Послуг за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.5. Кінцевий строк надання Послуг поставки: по 30.04.2026.



# ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРМІКТЕЧ»

Код ЄДРПОУ 45609397

Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, вул. Різдвяна, Будинок 29-Б, кімната 605  
UA 283077700000026002711182480 АТ "А - БАНК"

Вих. 12/03-1 від 12.03.2026 р.

ДП «Ліси України»

Східний лісовий офіс

На Ваш запит щодо проведення технічного обслуговування телевізійних систем та щогл для раннього виявлення лісових пожеж типу ВПК, повідомляємо, що :

1. Вартість **весняного ТО ТСС типу ВПК** (без урахування вартості необхідних для заміни складових частин в разі виявлення несправності) становитиме 12800,00 грн. (Дванадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп)

В вартість входять наступні роботи:

1.1. Виїзд інженерів на місце розташування ТСС

1.2. Діагностика та налаштування ТСС:

- перевірити працездатність телеметричного обладнання, в разі виявлення пошкодження налаштувань – відновити налаштування

- перевірити працездатність поворотного пристрою, в разі виявлення пошкодження складових частин – доправити в лабораторію і виконати ремонт.

- перевірити працездатність відеокамери, в разі виявлення пошкодження складових частин – доправити в лабораторію і виконати ремонт.

- перевірити працездатність ТСС після проведення ПТО складових частин, виконати налагоджувальні роботи

Вартість складових ТСС( запчастин) – не входить в вартість обслуговування!

Додатковий виїзд для встановлення ТСС після ремонту – не входить в вартість обслуговування!

2. Вартість демонтажу несправної ТСС і встановлення нової ТСС ВПК 2000 становитиме 24800 грн.

В вартість входять наступні роботи:

2.1 Виїзд 2 х інженерів на місце розташування ТСС. Демонтаж ТСС.

2.2 Діагностика ТСС ВПК 2000 в лабораторії . Налаштування параметрів для встановлення у вказаних координатах

2.3 Встановлення ТСС ВПК 2000 на місці розташування ( заміна монтажного комплекту). Налагоджувальні роботи

3. Вартість технічного обслуговування щогли типу ВПК становитиме 28600 грн.

В вартість входять наступні роботи:

- 3.1. Геодезична перевірка положень фундаментів.
- 3.2. Геодезична перевірка проектного положення ствола опори.
- 3.3. Огляд конструкції опор, відтяжок та металоконструкцій.
- 3.4. Натяг відтяжок.
- 3.5. Перевірка та відновлення опору заземлюючих пристроїв.
- 3.6. Перевірка та відновлення різьбових та фланцевих з'єднань.

В вартість не входить – вартість складових частин, необхідних для ремонту споруди, в разі виявленні пошкодження , вартість робіт по заміні складових частин( тросів, секцій тощо.

Директор ПП «Арміктех»

Тел. +38 073 541 4603



Грищенко Світлана Леонідівна

E.mail f877@ukr.net ; f878@ukr.net

Вих № 13/03-1

від 13.03. 2026 р.

ДП «Ліси України»  
Східний лісовий офіс

На Ваш запит № 670/32.7.2.-2026 щодо повного технічного обслуговування та ремонту телевізійних систем спостереження типу ВПК, повідомляю що вартість таких послуг складає :

Обслуговування ТСС без знімання в лабораторію 12900(Дванадцять тисяч девятсот ) грн. 00 коп. за одну ППС

**В вартість обслуговування не входить вартість запасних частин, в разі виявлення пошкодження ППС.**

Вартість заміни пошкодженої ТСС ВПК 1600 на ТСС ВПК 2000 ( з урахуванням вартості монтажного комплекту та пусконаладжувальних робіт) становитиме 25200,00 грн.

З повагою,  
директор ПП «ВПК-ТЕХ»



Половець І.С.

Половець Ігор Станіславович 068 840 4004 099 540 4004

# ТОВ "АПРІКОТ"

Україна, 04050, місто Київ, вулиця Мельникова (Юрія Ілленка), будинок 12; [d877@ukr.net](mailto:d877@ukr.net), Код ЄДРПОУ **40246751**  
IBAN: UA443253650000002600901711542 в АТ 'КРЕДОБАНК', м. Львів;  
Ліцензія ДАБІ України «Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності»,  
реєстраційний запис №2013025680 від 23.03.2016 р

---

Вих. 16.03.2026-1 від 16.03.2026 р.

ДП «Ліси України»  
Східний лісовий офіс

На ваш запит № 669/32.7.2.-2026 щодо проведення весняного технічного обслуговування (далі ТО) телевізійних систем спостереження (далі ТСС) модель типу ВПК: Підприємство ТОВ "АПРІКОТ повідомляє, що вартість таких послуг складатиме :

- Весняне технічне обслуговування ( без урахування запасних частин в разі виявлення пошкодження) становитиме – 12950,00 грн. для однієї ТСС;
- Заміна пошкодженої ТСС на нову з урахуванням пусконаладжувальних та монтажних робіт – 25 400,00 грн.

Директор



/Колій В.В./